

高雄市遊覽車客運商業同業公會 函

地址：801 高雄市前金區新盛一街9之13號
電話：(07) 2864579
傳真：(07) 2877112
電子信箱：khh.busta@msa.hinet.net

受文者：各會員公司

發文日期：中華民國107年6月11日

發文字號：(107)高遊客字第054號

速別：

密等及解密條件：

附件：公路總局第五區養護工程處阿里山工務段原函影本乙份

主旨：檢送公路總局第五區養護工程處阿里山工務段函覆「嘉義縣台18線道(阿里山公路)多處彎道路面寬度不足，大型車轉彎必須跨越中心分向線，建議及時改進」案，原函影本乙份如附件，請查照。

說明：依本業全國聯合會107年6月4日全遊聯總字第107267號函覆本會107年4月24日(107)高遊客字第038號函建議案辦理。

正本：各會員公司

副本：

理事長 楊福泰

收	107年5月29日
文	第 267 號

檔 號：
保存年限：

交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段 函

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕1-5號
承辦人：簡誌德
電話：05-2592426分機121
傳真：05-2592705
電子信箱：tom0316@thb.gov.tw

受文者：中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國107年5月25日
發文字號：五工阿段字第1070037820號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴會反映「嘉義縣台18線道(阿里山公路)多處彎道路面寬度不足，大型車轉彎必須跨越中心分向線，建請及時改進，以維行車安全」案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴會107年5月3日全遊聯總字第107218號函。
- 二、經檢視台18線山區道路(34K~95K)彎道道路寬度，依現行道路速限(25~30km/hr)尚符合交通部頒布「公路路線設計規範」相關規定；為考量用路人行車舒適性，本段將擇期邀請相關單位會勘，重新研商台18線(阿里山公路)彎道及道路速限調整之可行性。

正本：中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會
副本：本處交通管理及控制中心

2018-05-29
15:02:50